

unsere Referenz zur

## Architekturvermessung / verformungstreue Bauaufnahme

Büro  
für  
GeoInformatik

### Projekt

Verformungstreue Bauaufnahme und Schadenskartierung des denkmalgeschützten Bürgerhaus Bäckerstraße 43, Minden

### Leistungen

exakte Vermessung des Gebäudes in der Genauigkeitsstufe III und Schadensdokumentation der Bausubstanz.

Erstellung von verformungstreuen Grundriss-, Längs- und Querschnitten mit Detail- und Dimensionsangaben

Eintragung der wesentlichen Bauschäden und fehlenden Dachstuhlholzern

Lieferung der Dokumentation als Planwerk und digitalen Daten im DXF- und AutoCAD-Format an die Fachingenieure

- starker Verzug der Sparten zum Hinterhof (1,80 bis 1,90 aus dem Lot)
- Dacheindeckung schadhaf / undicht (schlechter Allgemeinstand der Dachhaut)
- Lösung / teilweise Abriss der Verzapfungen / Ausschlüsse

